

Lote 13

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
USINA DE ASFALTO CONISHI - MD 1000 S	-	-/-/-	-	Recuperável	0/002425	6.000,00



Lote 14

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
ARADO DE 3 BACIAS	-	-/-/-	-	Antieconômico	0/002436	300,00



Lote 15

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
MAQUINA DE FABRICAR BLOCOS	-	-/-/-	-	Antieconômico	0/002539	1.000,00



Lote 16

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
BETONEIRA SEM MOTOR	-	-/-/-	-	Antieconômico	0/002547	100,00



Lote 17

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
MODELO GLCRL - 24 X 18 X 3.50 MM DRG C/DSC REC GRAXA - AGRI-TILLAGE MARCA BALDAN	GRADE LARANJEIRA COM CONTROLE REMOTO LEVE SÉRIE N. 4603027043	-/-/-	-	Antieconômico	0/002579	1.000,00



Lote 18

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
MARCA MARCHESAN TATU - SÉRIE N. 1089 - 89 74 - 06/2000	CULTIVADOR ADUBADOR DE COBERTURA C.A.C.	-/-/-	-	Irrecuperável	0/002581	200,00



Lote 19

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
MARCA CARGO C/ GANCHEIRAS	BAÚ FURGAO DE ALUMINIO TERMICO	-/-/-	-	Ocioso	0/004331	3.000,00



Lote 20

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
MARCA BALDAN - RDD 2600	ROÇADEIRA C/ CARDAN ECOLOGICA – SÉRIE N. 60161597001001	-/-	-	Antieconômico	0/006534	950,00



Lote 21

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
TRAPP / MURRAY MODELO: 42L18G60X8A / NS TRATOR: 960420056/04/021111A002159 - NS MOTOR: 101207 - ZD 01914 - MODELO MOTOR: 31P777 - TYPE MOTOR: 1462 - B1 - CODE MOTOR: 101207 - ZD	TRATOR ROÇADEIRA 18,5 HP - 4 TEMPOS - CORTE 1,06 M	Ano 2011	Gasolina	Antieconômico	0/006904	800,00



Lote 22

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
D 40	CARROCERIA BAÚ ALUMINIO 2,30 X 2,13 X 4,10	-	-	Ocioso	0/008342	3.000,00



Lote 23

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
ESPARGIDOR	ESPARGIDOR	-	-	Antieconômico	0/008783	1.000,00



Lote 24

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
-	MOTOR - VEÍCULO - P/L MONTANA - N. 030005268	-	FLEX	Antieconômico	0/008785	600,00



Lote 25

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
-	CABINE PARA PASSAGEIROS - (ABERTA - TIPO BAÚ DE ARARA)	-/-/-	-	Ocioso	0/010726	100,00



Lote 26

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
-	VIBRO ACABADORA DE ASFALTO - SEM MOTOR	-/-/-	-	Antieconômico	0/010727	5.000,00



Lote 27

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
-	TRANSFORMADOR W T W 45 KVA N. 769655	-/-	-	Ocioso	0/010731	1.000,00



Lote 28

Marca/Modelo	Descrição	Placa/Chassi/Ano	Combustível	Situação do Bem	Chapa nº	Valor
-	MOTOR ONIBUS 608 D - N. A871	-/-/-	DIESEL	Antieconômico	0/010712	800,00

